

REFERENZEN VERMESSUNG

Zustandsaufnahme » Rissaufnahmen

Rissaufnahmen EFH Schelme, Thayngen

Auftraggeber:	Kummer Generalbau AG
Projektbeschreibung:	Rissdokumentation zu Rückversicherung des GUs (Bautätigkeit durch GU auf Nachbarparzelle)
Unsere Dienstleistungen:	Rissaufnahme, Zustandsbeurteilung, Rissdokumentation, Schlussbeurteilung nach Bauabschluss
Bauausführung:	2017
Referenzperson:	Martin Kummer (Martin Kummer & Partner Architekturbüro) Tel: 052 / 649 ' 27 ' 51

